



Pièce de rechange - RTG à Cardan - Etrier moteur



KAC028-6


Ce matériel n'est pas un jouet, il comporte des pièces pouvant être ingérées, il est donc destiné à une clientèle avertie ou accompagnée d'un adulte.

Etrier de rechange pour kit KAC028

Cette pièce est fragile, pour limiter le risque de casse, il faut introduire le bogie moteur par dessous

Pour cela, il suffit d'écartier *légèrement* les branches.

IPROD-HO ne peut être tenu responsable d'une erreur de manipulation.



- Nota :

Ne pas tenir le châssis monté par cette pièce, elle casserait immédiatement à cause du poids de l'ensemble.

IPROD - HO : Siège social : 7 Impasse de Peyrolland N°2 - 42410 - CHAVANAY - FRANCE

Tel : +33 (0) 6.25.36.60.06 / iproduct@gmail.com / <http://www.iprod-ho.com/>

SARL au capital de 7500€ - RCS SAINT - ETIENNE 510 370 752 - NAF 3240Z